

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE GHEARE CIRCULARE DE URCAT PE STALPI DE LEMN Cod T10



© **MONDO-ROMANIA.RO**

**ATENTIE:**

Ghearele de urcat pe stalpi de lemn sau arbori nu reprezinta un echipament de protectie.  
Din acest motiv, ghearele trebuie asociate in utilizare impreuna cu centura complexa tip ham, opritor de cadere cu cablu retractabil, mijloc de pozitionare cu absorbitor de energie, ansa etc.

## 1. Domeniul de utilizare:

Ghearele de urcat pe stalpi de lemn sunt utilizate pentru facilitarea efectuării diferitelor activități la înălțime, de ex. pe stalpi de lemn ai rețelelor electrice sau de telecomunicații precum și pe arbori, pomi fructiferi etc.

## 2. Structura

- gheare din oțel cu 8 colți sudati
- special proiectate pentru a asigura urcarea și coborârea pe stalpi de lemn cu minimum de efort
- chingi late de 30 mm cu accesorii metalice pentru reglare. Curea de legatură superioară cu dublură

## 3. Mod de utilizare

Pentru a utiliza ghearele de urcat se plasează scarita sub talpa încălțării în apropierea calcaiului. Este necesar a se pune ghearele respectând marcajul de pe scarita:

R-pentru piciorul drept, L-pentru piciorul stâng.

**Pintenul trebuie să fie poziționat pe partea din interior a piciorului. Gheara trebuie să fie bine fixată pe picior cu ajutorul celor două chingi de fixare, una sub glezna (aferea dublurii inferioare de protecție) și pe gamba (dublura superioară de protecție).** Este posibilă ajustarea înălțimii dublurii superioare).

## 4. Urcarea pe stalpi de lemn sau copaci

Persoanele ce se vor urca pe stalpi de lemn sau copaci trebuie să fie obișnuite să poarte echipamente de protecție împotriva căderii de la înălțime (centura complexă cu opritor de cadere) și împotriva alunecării (centura de protecție cu mijloc de legatură trecut de jur împrejurul stalpului sau copacului).

Urcarea și coborârea se va face la fiecare pas cu înfigerea puternică a pintenului ghearelor în stalp sau copac (îndeptând scoarta care se desprinde) și cu atenție la distribuția greutății corporale în funcție de înclinatia pintenului.

## 5. Intretinere și depozitare

După efectuarea urcării și coborârilor, utilizatorii trebuie să curețe bine echipamentele de noroi și rasină. După curățare se va verifica starea ghearelor de urcat. Dacă chingile sunt umede, acestea trebuie uscate la temperatura camerei. Nu se vor permite crapături ale chingilor.

Este necesar a se verifica gradul de ascuțire a varfurilor colțurilor.

## 6. Condiții de siguranță

- Operatorii care se vor urca trebuie să fie instruiți de către personal specializat în lucru la înălțime.
- Înainte de fiecare utilizare trebuie să se acorde o mare atenție stării ghearelor de urcat și a chingilor acestora.
- Chingile ce prezintă semne de uzură trebuie înlocuite cu chingi noi furnizate de către producătorul ghearelor.
- Nu se admite ascuțirea pintenilor tociti.
- Trebuie limitată urcarea pe copaci tari precum fagi, stejari, carpeni, datorită tocirii foarte rapide a pintenilor.
- Este recomandată efectuarea unei inspecții vizuale anuale a ghearelor de urcat. Acestea trebuie scoase din uz dacă se descoperă crapături sau deformări.
- Ghearele de urcat trebuie depozitate în spații fără umezeală și substanțe corozive.